

# Bodeminformatie

Dennenstraat 3 te Millingen aan de Rijn



Geselecteerd gebied



25-meter contour



Locatie



Percelen

## Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| Inleiding   | 3  |
| Gegevens binnen het geselecteerde gebied                          | 4  |
| Locaties  | 4  |
| Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied | 5  |
| Locaties  | 5  |
| Disclaimer  | 9  |
| Toelichting   | 10 |

## Inleiding

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de gemeente Berg en Dal. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Voorblad: Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd  
De in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Berg en Dal aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage: Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via email [gemeente@bergendal.nl](mailto:gemeente@bergendal.nl) of telefonisch met 14024.

## Gegevens binnen het geselecteerde gebied

### Locaties

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn over locaties, onderzoeken en documenten geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied

### Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

**Locatie: Palsstraat e.o. te Millingen aan de Rijn, wegen en tracé**

|  |  |
|--|--|
| Locatienaam                                    | Palsstraat e.o. te Millingen aan de Rijn, wegen en tracé   |
| Adres  | Palsstraat   |
| Woonplaats                                     | Millingen aan de Rijn  |
| Gemeente                                       | Berg en Dal  |
| Locatiecode                                    | AA024102294  |
| Locatiecode bevoegd gezag Wbb                  | GE024102294  |
| Gegevensbeheerder                              | Berg en Dal  |
| Vervolgactie Wbb                               | voldoende onderzocht   |
| Statusverontreiniging op basis van onderzoeken | niet ernstig, licht tot matig verontreinigd  |
| Laatst uitgevoerd onderzoek                    | Verkennd onderzoek NEN 5740: Verkennd bodemonderzoek Woonwijk 'De Pals' Millingen aan de Rijn 13-10-2017 |

### Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

| Datum      | Type                        | Naam   | Auteur | Opdrachtnummer | Conclusie overheid  |
|------------|-----------------------------|--|--------|----------------|---|
| 13-10-2017 | Verkennd onderzoek NEN 5740 | Verkennd bodemonderzoek Woonwijk 'De Pals' Millingen aan de Rijn | Overig |                | Zintuiglijk: og tot zwak kool- en sintelhoudend, sporen baksteen.<br>Bg: < Aw;<br>Og: Ba, Co, Pb, Zn, Ni, Hg, Olie > Aw;<br>Gw: Ba > S. |

### Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

### Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

### Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

### Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

### Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

### Locatie: Dennenstraat Millingen aan de Rijn

|  |  |
|--|--|
| Locatienaam                                    | Dennenstraat Millingen aan de Rijn   |
| Adres  | Dennenstraat   |
| Woonplaats                                     | Millingen aan de Rijn  |
| Gemeente                                       | Berg en Dal  |
| Locatiecode                                    | AA024101181  |
| Locatiecode bevoegd gezag Wbb                  | GE024101287  |
| Gegevensbeheerder                              | Berg en Dal  |
| Vervolgactie Wbb                               | uitvoeren OO   |
| Statusverontreiniging op basis van onderzoeken |  |
| Laatst uitgevoerd onderzoek                    | Verkennd onderzoek NVN 5740: Dennenstraat Millingen aan de Rijn 03-03-1994 |

## Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

| Datum      | Type                        | Naam                               | Auteur     | Opdrachtnummer | Conclusie overheid  |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|----------------|---|
| 03-03-1994 | Verkennd onderzoek NVN 5740 | Dennenstraat Millingen aan de Rijn | Fugro B.V. |                | no niet noodzakelijk, de gemeten overschrijdingen zijn dermate gering dat deze vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar vormen; bovengr: pak10 >s |

## Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

**Locatie: HBB: Hoogenkamp; Heerbaan 53**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Locatienaam                                    | HBB: Hoogenkamp; Heerbaan 53 |
| Adres  | Heerbaan 53                  |
| Woonplaats                                     | Millingen aan de Rijn        |
| Gemeente                                       | Berg en Dal                  |
| Locatiecode                                    | AA024101510                  |
| Locatiecode bevoegd gezag Wbb                  | GE026500246                  |
| Gegevensbeheerder                              | Berg en Dal                  |
| Vervolgactie Wbb                               | Hbb-cluster-inactief         |
| Statusverontreiniging op basis van onderzoeken | Pot. verontreinigd           |
| Laatst uitgevoerd onderzoek                    |                              |

## Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Verontreinigende activiteiten

| Activiteit   | Start | Einde    | Vervallen | Benoemd | Verontreinigd | Spoed    | Voldoende onderzocht |
|--------------|-------|----------|-----------|---------|---------------|----------|----------------------|
| broodfabriek | 1935  | onbekend | Nee       | Nee     | Onbekend      | onbekend | Onbekend             |

## Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

## Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.



## Disclaimer

De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Berg en Dal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u ons helpen door voor de gemeente Berg en Dal deze te mailen naar [gemeente@bergendal.nl](mailto:gemeente@bergendal.nl)

## Toelichting

### *Locatie*

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

### *Status*

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er mogelijke risico's aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld 'beoordeling'. Pas als de verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld 'Beschikking' aangegeven.

### *Sanering*

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.

### *Uitgevoerde onderzoeken*

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.

### *(mogelijk) verontreinigende activiteiten*

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde. Historisch Bodem Bestand (HBB).

### *Besluiten*

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

### *Saneringscontouren*

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

### *Zorgmaatregelen*

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.